

建筑施工春节放假开工前安全质量检查表

工程名称		上虞区实验中学校舍建设工程		
建设单位		绍兴市上虞区实验中学	施工单位	美信佳集团建设有限公司
监理单位		浙江建效工程管理咨询有限公司	建筑面积	15457.6 平方米
序号	检查项目	检查内容		检查情况
1	临时用电	外电路防护检查记录与维护情况;		符合要求
		场内架空线路检查验收情况;		符合要求
		总箱、分箱、开关箱检查验收情况;		总箱防护棚未搭设
		漏电保护器试跳是否合格;		符合要求
		生活用电检查验收情况;		符合要求
2	安全防护设施	安全带、帽、网检查验收情况;	符合要求	
		临边、洞口防护设施检查验收情况;	符合要求	
		安全通道防护棚搭设检查验收;	防雨措施不 完善缺一层	
3	起重机械	起重机械垂直度检查验收情况;		✓
		起重机械附着装置检查验收情况;		✓
		起重机械安全保险装置是否合格;		✓
		起重机械未进行季节性维护保养情况;		✓
4	施工机具	施工机具检查验收情况;		符合要求



5	深基坑	近期基坑支护变形监测记录登记情况;	/		
		近期基坑周边环境沉降观察记录情况;	/		
		基坑积水是否超标准;	/		
6	脚手架	落地式脚手架检查验收情况;	/		
		悬挑式脚手架悬挑梁锚固检查验收情况;	/		
		附着式升降脚手架安全装置检查验收情况;	/		
		连墙件检查验收情况;	/		
		吊篮脚手架挑梁锚固和配重检查验收情况;	/		
		吊篮使用前有无荷载试验手续;	/		
		架体间有无隔离措施;	/		
7	模板工程	模板支撑体系搭设是否规范;	/		
检查结论: 以上问题在5月5日前整改完成					
施工单位 项目经理:  (签字盖章): 		监理单位 总监:  (签字盖章): 		建设单位 负责人:  (签字盖章): 	

