

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	上虞博物馆异地新建工程	结构类型	框架	层数/ 建筑面积	地下一层, 地上 二层
施工单位	浙江宝业建设集团有限公司	技术负责人	/	开工日期	2020年4月30日
项目负责人	唐永权	项目技术 负责人	俞红霞	完工日期	2021.10.28
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 <u>9</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 <u>41</u> 项, 经核查符合规定 <u>41</u> 项			合格
3	安全和 使用功能 核查及 抽查结果	共核查 <u>23</u> 项, 符合规定 <u>23</u> 项 共抽查 <u>23</u> 项, 符合规定 <u>23</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 <u>25</u> 项, 达到“好”和“一 般”的 <u>25</u> 项, 经返修处理符合要 求的 <u> </u> / <u> </u> 项			合格
综合验收结论					
合格					
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人:  2021年12月28日	(公章) 总监理工程师:  2021年10月28日	(公章) 项目负责人:  2021年10月28日	(公章) 项目负责人:  2021年10月28日	(公章) 项目负责人:  2021年10月28日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。